Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest
Québec

Note de service

DESTINATAIRES :	Gestionnaires du personnel clinique et personnel clinique
EXPÉDITEUR :	Fayez Aidibe, chef de service du génie biomédical
DATE :	Le 2025-02-20
OBJET :	**Avis de risque sur équipement médical – H0976 : La double défibrillation séquentielle présente un faible risque d'endommagement**

Le service du génie biomédical souhaite vous partager l'avis de risque sur équipement médical suivant :

AVIS – H0976 : La double défibrillation séquentielle présente un faible risque d'endommagement

Cet avis informatif mentionne les discussions autour des risques d'endommagement lors de la double défibrillation séquentielle, ainsi que le point de vue des fabricants sur le sujet.

Si votre département possède un défibrillateur montrant des signes d'endommagement, veuillez faire une demande de service par le portail web Interal en cliquant sur le lien suivant : http://16mos002005/ServiceCallWiz/Default.aspx.

Équipement (s) visé (s) par l'avis

Équipement (s)	:	Défibrillateur automatique Défibrillateur-moniteur Défibrillateur-moniteur et stimulateur externe Moniteur défibrillateur semi-automatique (MDSA)
Fabricant (s)	:	Tous
Modèle (s)	:	Tous

Pour toute question en lien avec cet avis, veuillez communiquer avec le service du génie biomédical à l'adresse suivante : alertesmedicales.gbm.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.

FA