
DESTINATAIRES :	Tous les employés, gestionnaires et médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest
EXPÉDITEUR :	Amélie Senez, chef de service des achats, DL Guillaume Ferland, coordonnateur de la chaîne d'approvisionnement, DL Nathalie Sauvé, chef du service de l'accueil Pôle 1, DPSCS
DATE :	Le 18 août 2023
OBJET :	Pénurie réelle de rouleaux encreurs pour adressographes

Le fournisseur NewBold Technologies a annoncé que les adressographes modèles 2000 et 830 sont actuellement discontinués en raison de la cessation de fabrication de ces appareils. De plus, la compagnie National Roller System, qui était la seule compagnie en Amérique du Nord à produire les rouleaux encreurs pour les adressographes, a cessé ses opérations en novembre dernier et tous nos distributeurs en Amérique du Nord ont liquidé leur inventaire depuis juin dernier.

Étant donné la pénurie de rouleaux encreurs, **une solution de remplacement est l'utilisation de papier carbone**, qui peut être collé dans la partie supérieure du haut de l'appareil, ce qui éliminerait les doigts tachés. Il s'agit de la meilleure solution de remplacement temporaire pour les rouleaux encreurs.

Voici le code GRM pour commander du papier carbone :

- **GRM 1115034** - PAPIER CARBONES 5.5PO X 3.125PO AVEC UNE BANDE NON-CARBON PQT500

Pour une démonstration de l'utilisation du papier carbone sur une imprimante Addressograph 2000, cliquez sur le lien suivant : [Papier Carbone pour imprimante Addressograph on Vimeo](#)

Le Comité provincial de gestion des pénuries (CPGP) travaille à l'heure actuelle avec plusieurs établissements du RSSS à trouver des solutions pour contrer cette pénurie à venir. Dans le but de bien orienter nos recherches, nous aimerions évaluer le nombre de rouleaux encreurs que vous utilisez dans vos services pour les adressographes NewBold. Vous êtes invité.e à remplir un court sondage en cliquant sur le lien suivant :

[Sondage - Qté en réserve et consommations rouleaux encreurs adressographe de marque NewBold](#)

Enfin, veuillez noter que tous les codes pour les rouleaux encreurs et cartouches d'encre pour adressographe ont été désactivés dans GRM.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

AS, NS, GF